


## Beschreibung der Adapter-Vorbereitung




Das kleine Gewinde muss zunächst aus dem Adapter entfernt werden, damit der Gewindedurchmesser zum Stativ passt. Hierzu nutzen Sie einen einfachen Schlitz-Schraubendreher oder eine Münze.



## Beschreibung der Montage des Adapters



- 1) Eine der beiden Gewindeschrauben (im Spleisskoffer enthalten) von unten durch den Tisch in das Spleissgerät schrauben. Die Schraube enthält ein Gewinde passend für die Schraube des Adapters. (siehe unten Bild A)



**Bild A**



**Bild B**

**Überprüfen Sie zum Schluss, ob der Spleissplatz fest mit dem Stativ verbunden ist.**

- 2) Die ideale Position des Adapters ist links im **Bild A** zu sehen. Das Spleissgerät (befestigt im Arbeitstisch) liegt auf dem Rücken. Der Adapter zeigt mit der Rundung nach links unten. Der Adapter wird mit der dem Adapter beiliegenden Schraube befestigt. **Bild B** (oben): Adapterplatte eingerastet.