

Ergänzungspaket EWE

Im „Ergänzungspaket EWE“ fassen wir die Werkzeuge zusammen, die gemäß EWE zur LWL-Installation benötigt werden und nicht bereits in unseren Paketen -> **Werkzeugkoffer-Standard** und -> **Spleissplatz-Komplett** enthalten sind.

Darüber hinaus werden zur Qualifizierung einer LWL-Strecke noch ein OTDR und ein Stecker-
mikroskop benötigt. Die von OPTERNUS empfohlenen Geräte finden Sie ganz unten auf dieser Seite – ausführlichere Informationen sind verfügbar.

Werkzeuge für die Montage der e-Fiber2x-Axialmuffe (EWE-Muffe)	
Im Lieferumfang „Ergänzungspaket EWE“ enthalten:	Art.-Nr
RAUCUT I Bündeladeranschneidewerkzeug (Glasfaser-Anschneidewerkzeug)	RAUCUT I
RAUCUT Aderführung 2,3mm für RAUCUT I	RAUCUT I Aderführung 2,3mm
Bündeladerschneider (Hohladerschneider)	LTC-03
T-Stripper (Multi Wire Stripper Cutter) AWG 26–16 / 0,4–1,3mm	80568
T-Stripper Absetzzange (AWG) 10–18	45-120-241
Zubehör für die Abnahme- bzw. Kontrollmessung bei der FTTH-Montage	
Vorlauffaserring, SM, 200m, FC/APC - SC/APC	OPT2-E9-200-FC/APC-SC/APC
Patchkabel E9/125 E2000-8° auf SC-8°	PK-E9-03-SC/APC-E2000/APC
Mittelstück E2000/8° (Messkupplung)	167-011-001V202
Mittelstück SC-8° (Messkupplung)	112-301-901V002
Mittelstück E2000-8° auf SC-8° (Messkupplung)	165-311-903V022
Patchkabel E2000-8° auf LC-8°	PK-E9-03-LC/APC-E2000/APC
Patchkabel E2000-8° auf LC PC	PK-E9-03-LC/PC-E2000/APC
Mittelstücke LC-8° auf LC 8° (LC APC-Kupplung)	151-001-101V201
E2000 Opener (Reinigungsadapter für E2000-Stecker)	E2000 Opener
Steckerreinigungswerkzeug für Stecker im Patchfeld 2,5mm	OCC-A
Steckerreinigungswerkzeug für Stecker im Patchfeld 1,25mm	OCC-B



Abbildungen ähnlich

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice.